


国内初大規模改修工事

長野県大町総合病院



窓枠のレンガの亀裂



レンガの亀裂・剥離



レンガの亀裂、亀裂箇所からの漏水による白華



テラスの亀裂と漏水劣化



窓下の漏水劣化



窓下排水口周りの亀裂



地元ゼネコンによる改修工事



タイル補強工事



下地調整工事



外断熱工事


EPSとメッシュ



メッシュとベースコート



レンガ調仕上げ・サンプル




実際のレンガ調仕上げ



仕上がり



仕上がり



仕上がり



完成

